


**金沢市議会災害等対策会議**  
**(被害状況報告、対応等について)**  
**〔抜粋版〕**

**令和6年1月4日(木)**  
**11:00~**

**全員協議会室**

# 地震の状況

地震発生日時 地震名	令和6年1月1日（月）16:10 「令和6年能登半島地震」	震度分布  震度分布図は、能登半島の震度分布を示しています。震央は赤い×印で示されています。震度7は1箇所、震度6強は2箇所、震度6弱は2箇所、震度5強は10箇所、震度5弱は15箇所、震度4は10箇所、震度3は5箇所、震度2は5箇所、震度1は5箇所です。
震源地	石川県能登地方	
震源の深さ	16 k m	
地震の規模	M7.6	
最大震度	震度7 輪島東北東 30 k m付近 ※金沢市 震度5強	
津波に係る警報の発表状況等	大津波警報 → 20:30 津波警報に切替え 1/2 0:15 津波注意報に切替え 10:00 津波注意報解除 ※金沢港：1/1 19:09 90cm到達(最高値)	
余震の発生状況 (1月3日15:00現在)	最大震度5強×5回 5弱×6回を含め多数発生 ※金沢市 震度3を含め発生	

# 被害の状況

## 人的被害

死者	現在のところ確認されていない。
行方不明者	現在のところ確認されていない。
負傷者	9名
孤立発生状況	現在のところ確認されていない。

## 物的被害

倒壊家屋	半壊	現在のところ確認されていない。
	全壊	4件（田上新町）
火災	4件発生 → 鎮火	

## 原発の状況

志賀原発	異常なし（モニタリングポスト平常値）
福井県原発群	現在のところ異常なし （稼働中：大飯・高浜）

## 河川の状況

河川水路	護岸崩落・損傷等35件
------	-------------

## 交通インフラ

令和6年1月3日(火)15:00現在

道路	高速道路	北陸道：通行可（上下線）
	一般道路	路面陥没・ひび割れ等：190件 門地ブロック塀・石積み等倒壊：38件 通行止め：40件 車線減少、幅員減少：68件
鉄道	新幹線	北陸新幹線運転再開（遅延）
	在来線	北陸本線運転再開（平常運転）
空港	能登空港使用不可（4日まで滑走路封鎖）	
港湾	確認中	

## ライフライン

電気（停電）	停電：約40戸 → 復旧済
ガス（ガス停止）	ガス停止：3件 → 復旧済
水道（断水）	水道：断水9地区 → 4地区 下水道：マンホール浮上等46件

# 主要な対応状況

令和6年1月3日(水)15:00現在

項目	対応局	具体的な内容
帰宅困難者支援	文化スポーツ局	外国人30名（市役所第二本庁舎1階）→ <b>帰宅（終了）</b>
消防応援隊派遣	消防局	1月1日18:40 輪島市、七尾市、羽咋市に派遣（ <b>活動中</b> ） （※1/3 17:00 要員交代）
災害ゴミの収集・処理	環境局	1月4日～14日戸室新保埋立場内に開設
応急給水	企業局	粟崎地区、鈴見台2丁目（ <b>対応中</b> ）
応急危険度判定	都市整備局	1月4日能登地方に応急危険度判定士を派遣（ <b>4名</b> ）
第一本庁舎の緊急修繕・ 緊急点検	総務局	1月2日、3日（緊急修繕・点検） <b>1月4日～通常通り開庁</b>
り災証明の発行	総務局	1月2日、3日（ <b>対応</b> ） 1月3日～建物被害認定調査に着手
災害応援	市立病院	DMAT派遣（4名富来病院へ）、県庁へ3名派遣（ <b>活動中</b> ） 県内他市町から患者受け入れ（能登地方）
避難所に対する巡回相談	福祉健康局	1月4日から保健師が派遣できる様に <b>準備中</b>
道路、河川水路の復旧	土木局	被害箇所の応急復旧（11班 <b>対応</b> ）
避難指示発令	危機管理監	1月2日15:00 田上新町（対象：32世帯89名）

# 避難所の開設状況、避難者数の推移

令和6年1月3日(水)15:00現在

日時	避難所開設数	増減	避難者数	増減
1月1日(月) 21:30	101箇所		約10,300名	
1月2日(火) 9:00	124箇所	+ 23箇所	約650名	-9,650名
1月2日(火) 15:00	19箇所	-105箇所	109名	- 541名
1月3日(水) 8:30	16箇所	- 3箇所	111名	+ 2名
1月3日(水) 14:00	<b>10箇所</b>	- 6箇所	<b>84名</b>	- 27名

# 市有施設等の被害状況

令和6年1月3日(水)15:00現在

施設名	被害状況
文化施設 〔当面休館〕	金沢21世紀美術館〔展示施設の一部損傷〕、金沢アートホール〔天井落下等〕 泉鏡花記念館〔外壁損傷等〕、金沢市立文化施設（1/4～5安全確認のため休館）
体育施設 〔休業・修繕後再開〕	総合体育館、中央体育館〔天井剥がれ等〕城東市民体育館〔換気口落下〕 浅野川市民体育館、鳴和台市民体育館〔ボルト金具落下〕 金沢プール〔50mプール可動床不具合〕、あめるんパーク〔エレベータ故障〕
教育施設	小学校：28校〔外壁等一部ひび割れ等〕、中学校：15校〔外壁等一部ひび割れ等〕 当面休館：キゴ山ふれあい研修センター〔断水等〕、図書館全館〔天井留め具落下等〕
本庁舎	第一本庁舎：天井の浮き・ひび割れ・落下等〔1月4日から通常開庁〕 議場も一部損傷あり 第二本庁舎：外壁一部落下等〔1月4日から通常開庁〕
その他市有施設	西部衛生センター：停電中のため受入不可 市営住宅：断水、ガス供給停止 52件（対応済：35件）

# その他施設等の被害状況

令和6年1月3日(水)15:00現在

施設名	被害状況
文化関係	辰巳用水：三段石垣崩落〔辰巳町地内〕、遊歩道亀裂、法面崩落〔錦町地内〕 重伝建保存地区：石垣、土塀、灯籠、鳥居等の崩落21施設〔卯辰山麓、こまちなみ〕 西別院経蔵：宝珠破損、成巽閣、成巽閣土蔵：壁・土塀破損 歴史の小径：石垣崩落、前田家墓所：石造物多数崩落
公園	陥没、ひび割れ、防火水槽破損等 17件
墓地公園	野田山墓地：複数の墓石倒壊 奥卯辰山墓地：地すべり 墓石50基崩壊